

①中央公民館前交差点



状況：車両減速のための破線が路面標示されているが、主要な幹線道路であり交通量が多く、県道を通行する車両の速度が気になる。

対策：小学校での交通安全指導の徹底



④御倉橋東県道



状況：オーバーハング式横断歩道標識が設置されているが、主要な幹線道路で交通量が多く、御倉橋付近は見通しが悪い。また、2つの橋には歩道が必要である。

対策：小学校での交通安全指導の徹底
歩道設置（整備計画有）

③内川大橋付近



状況：グリーンベルトを設置しているが、主要な幹線道路であり、交通量の多い箇所である。


対策：小学校での交通安全指導の徹底

②大洋化学南付近



状況：道路幅員が狭く、見通しの悪いカーブである。

対策：小学校での交通安全指導の徹底



⑥ひまわりこども園付近




状況：注意喚起の路面表示をしているが、交通量が多く見通しも悪い箇所である。
対策：小学校での交通安全指導の徹底

⑤王子神社東交差点



状況：比較的交通量が多く、見通しの悪い交差点であり、交通事故も多く発生している。
対策：小学校での交通安全指導の徹底



④国家公務員官舎前



状況：比較的交通量が多く、幅員狭小、見通しの悪いカーブである。
対策：小学校での交通安全指導の徹底

③大川橋～国道42号



状況：主要な幹線道路であり、時間帯を問わず交通量が多い区間であるが、歩道が設置されていない。
対策：小学校での交通安全指導の徹底
歩道設置（整備計画有）

②寺田橋～斎川大橋




状況：通学路注意看板やグリーンベルトを設置しているが、西川増水時や強風時は危険である。
対策：小学校での交通安全指導の徹底

①メモリアルウエスト前交差点



状況：主要な幹線道路であり、時間帯を問わず交通量が多い交差点である。
対策：小学校での交通安全指導の徹底
オーバースタック式横断歩道標識の設置



◎通学路対策箇所図（美浜町 松原小学校区 ⑦～⑨）

⑦松原学童保育前交差点～松原小学校東口



状況：道路幅員が狭く、比較的交通量の多い箇所であったが、道路改良（拡幅・歩道新設）が完了した。

対策：道路拡幅・歩道設置



⑨寺田橋



状況：道路幅員が狭く、歩道が無い危険である。

対策：橋梁架替に伴う幅員の拡張

⑧松原地区公民館西交差点



状況：比較的交通量が多く、見通しが悪い交差点である。

対策：小学校での交通安全指導の徹底

