

通学路対策箇所(和歌山県 美浜町 松原小学校区)

別添2



⑨見通しが悪い。

<対策メニュー>
小学校で安全指導

⑤見通しが悪く、事故が多い。

<対策メニュー>
小学校で安全指導

②⑥通学路注意看板、グリーンベルトを設置したが歩道が無い。西川が増水した時や風が強いときは危険。

<対策メニュー>
小学校で安全指導
道路整備(歩道整備による歩車分離)
通学路注意看板追加設置予定
(尾上橋から寺田橋の間)

⑦交通量が多く、見通しが悪い。

<対策メニュー>
小学校で安全指導
注意表示設置予定

①時間帯により通行通量が多い。

<対策メニュー>
小学校で安全指導
オーバーハング式横断歩道標識設置予定

⑧時間帯により通行通量が多い。

<対策メニュー>
小学校で安全指導
道路整備
(歩道整備による歩車分離)

④注意表示をしたが見通しが悪く狭い。

<対策メニュー>
小学校で安全指導

③歩道が無い。

<対策メニュー>
小学校で安全指導

--- : 通学路(学校指定)
● : 危険箇所

